

# 商品勉強会便り

## 自動車補機駆動ベルト

### 勉強会

#### ◇勉強項目◇

1. ベルトの市場動向について
2. バンドー製品の特徴
3. 大型車両Vリブドベルト採用状況
4. 不具合事例の紹介
5. 適正な設定張力及び交換啓蒙
6. 質疑応答

月日:平成27年 8月7日(金) vol.48

会場:サンフレッシュ郡山

講師:バンドー化学(株)自動車部品事業部

第一営業グループ 主任 矢原 貴之氏



近年の車両開発において省スペース・燃費改善・車室空間の拡大が必須になり、自動車補機駆動ベルトにおいてもその影響を大きく受け、材質の変更と合わせ使用形態が大きく変わってきている。従来ひび割れが交換基準の重要ポイントであったが、材質変更によりその発生は少なくなり摩耗を基準とする必要があります。また、Vリブドベルトでは設定張力が従来品より高く設定されており、テスターの活用により正規張力のマスターが異音発生等のトラブル防止には重要であることを学びました。

#### ②当社製品の特長



#### Vリブドベルト (リフエース・エコ) の特長




#### ②当社製品の特長



#### 大型車両用ベルトの特徴③ (HDPF-J採用事例)

日野自動車製 小型コミュニティバス「ポンチョ用」の補機駆動用ベルトは、使用環境が厳しく、短寿命が課題となっておりました。そこで当社独自にベルトをスクラム(結合)化する事で、**飛躍的に寿命が伸びました。**是非、一度お試下さい!



#### ポンチョ (HX6系/HX9系) 適合表

排ガス規制	年式	型式	エンジン	適用箇所	純正品番	優良品番	定価
ADG BDG	06.03~07.12 07.07~11.09	2代目 HX63HAE/HX63LAE	305D	ALT/WP	S2910-49210 ※06.03~09.12	33-3490W	7,800
				AC	S2910-49275 (88594-40050) ※10.01~		
SKG SDG	11.08~ 12.05~	3代目 HX93HDE/HX93HDE	305E	ALT/WP	S2910-49227 (88594-40100)	33-3520W	8,280
				AC	S2910-49330 (88498-E0130)	32-3695W	5,500

#### ④不具合事例のご紹介



#### ベルト不具合事例②

お得意先各位

#### スズキK6A/F6Aエンジン向け交換キットについて

平帯は弊社製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。かねてより一部ディーラーで販売されておりました、スズキK6A/F6Aエンジン向け交換キットにつきまして、ネット検索等の情報が交換標準品と異なることが増えてまいりました。この度、ネット検索後の優良品へベルト交換についてご案内申し上げます。

品名	交換標準品	優良品番	交換標準品	優良品番
【F6A用】	純正品番: 17521-19600	優良品番: 8A5285	純正品番: 17521-62812	優良品番: 8K6210
【K6A用】	純正品番: 88141-40050	優良品番: 8K6A0	純正品番: 17521-63040	優良品番: 8K6A5

品名	交換標準品	優良品番	交換標準品	優良品番
【F6A用】	純正品番: 17521-19600	優良品番: 8A5285	純正品番: 17521-62812	優良品番: 8K6210
【K6A用】	純正品番: 88141-40050	優良品番: 8K6A0	純正品番: 17521-63040	優良品番: 8K6A5

軽自動車用のエンジンはコンパクト化のため、厳しいレイアウト条件の車輛が多くなっております。早期異音発生につながりやすい為、張力設定やプーリの状態を厳しくチェックする必要があります。

ベルトによる不具合発生を抑えるために、ベルト+プーリを交換する純正キットも販売されております。

交換キット装着車にもBANDO優良品を是非ご使用ください!